

PL	CZ
BROS Karbid granulowany	BROS KARBID
Skład: Karbid granulowany PN-82/C-23050	Složení: Granulární karbid PN-82/C-23050
Calcium carbide 006-004-00-9	Calcium carbide 006-004-00-9
Tradycyjnym narzędziem do zapalenia latarki karbidowej są zapalki, ale ze względu na wilgotność powietrza w jaskini, nawet zapalkami przechowywanymi w nieprzemakalnej torebce foliowej udaje się zapalić latarkę tylko 2–3 razy. Dużo praktyczniejsze jest użycie zapalniczki. W przypadku zużycia gazu, sama iskra kamienia również wystarczy do zapłonu. Obecnie najpewniejszym sposobem zapalenia latarki na głowę jest elektryczne piezozo z systemem Petzl. - Latarkę nawet przy bezawaryjnym działaniu należy czyścić co 4–5 godzin. - Karbid transportować w opakowaniu nieprzemakalnym. - Zbiornik wytwornicy gazu należy napełnić karbidem tylko do poziomu 2/3, zapewniając miejsce dla powstającego wapna pokarbidowego o większej objętości. Wapno pokarbidowe nawet przy prawidłowym działaniu latarki należy usunąć co 4–5 godzin. Odpadów nie rozrzucać po jaskini, zbierać je do worka foliowego.	Zapalky jsou tradičním nástrojem pro zapálení obloukové lampy, ale z důvodu vysoké vlhkosti vzduchu v jeskyni se vám s nimi podaří lampu zapálit pouze 2 - 3 krát, a to i v případě, kdy je budete uchovávat ve vodotěsném plastovém obalu. Použití zapalovače je mnohem praktičtější. Pokud dojde ke spotřebování plynu, postačí pro zapálení lampy také jiskra z křesadla. V současné době je nejspolehlivějším způsobem zapálení čelového svítidla piezoelektrický zápalný systém Petzl. V případě problémů s fungováním lampy ji vždy po 4 - 5 hodinách provozu vyčistěte. Uhlík je nutné převážet ve vodotěsném balení. Generátor plynu naplňte uhlíkem pouze ze dvou třetin tak, aby zůstal dostatek prostoru pro uhlíkové zbytky, jejichž objem je větší. Uhlíkové zbytky je nutné odstraňovat každých 4 - 5 hodin, a to i v případě, že lampa funguje správně. Odpad nenechávejte v jeskyni, ale uchovávejte ho v plastových obalech a zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.
Niebezpieczeństwo	Nebezpečí
Piktogramy: GHS02, GHS05	
H260 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu. H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. P223 Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru. P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć proszków gaśniczych lub suchego piasku do gaszenia. Nie jest zalecane całkowite ugaszenie pożaru w przypadku wilgotności, gdyż może to prowadzić do kolejnych wybuchów ognia. P402 + P404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.	H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P223 Zabraňte styku s vodou. P370+P378 V případě požáru: K hašení používejte hasicí nebo suchý prášek. Nedoporučuje se uhasit požár mokrým hašením, protože to může vést k následnému opětovnému vzplanutí požáru. P402 + P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
Pierwsza pomoc:	První pomoc:
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. Połknięcie: nie wywoływać wymiotów, osobom przytomnym podać do wypicia białka jaj kurzych lub mleko. Każdorazowo skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 08 97.	Postiženého vyvedte na čerstvý vzduch. Vypláchněte oči proudem vody, potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při požití: nevyvolávejte zvracení. Pokud je postižená osoba při vědomí, podejte jí vaječné bílky nebo mléko. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. V situacích, kdy je nutná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. tel.: 224 919 293, 224 915 402.
.... g	... g
Data produkcji, data ważności i nr serii na opakowaniu	Datum výroby, datum použitelnosti a číslo šarže na obalu.
Producent:	Výrobce: BROS Sp. z o. o. sp. k. ul. Karpia 24, Poznań Poland tel.: +48 61 826 25 12 export@bros.pl www.bros.eu

Arkusz1

Dystrybutor:	Distributor v ČR: BROS CZECH, s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, 709 00 Ostrava, Tel.: +420 77 38 82 444
--------------	--