

SOUDATAPE FLEX

Soudatape Flex je vysoce pružná a odolná samolepicí páska pro trvale vzduchotěsné spojování všech typů vzduchotěsných a parotěsných membrán v interiéru budov.

Technická data:

Materiál	flexibilní PE fólie vyztužená vlákny
Lepicí vrstva	akryl
Nosič	silikonizovaná fólie
Propustnost pro vodní páru (DIN EN ISO 12572)	Sd 20-30 m
Prodloužení při přetržení (DIN EN14410)	> 150 %
Pevnost v tahu (DIN EN14410)	> 15 N/cm

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu. ** Platí pro plně vytvrzený produkt.

Charakteristika:

- vzduchotěsné a parotěsné prostupy a spoje parotěsných membrán s nároky na tvarovatelnost spojovací pásky
- vysoká odolnost vůči protřetí
- lepicí vrstva bez obsahu rozpouštědel s vynikající odolností vůči stárnutí
- vynikající přilnavost k běžným stavebním fóliím, netkaným textiliím, dřevu, hliníku apod.
- výborná odolnost vůči výkyvům teplot
- po aplikaci ihned funkční

Příklady použití:

Soudatape Flex je díky své vysoké pružnosti obzvláště vhodná páska pro vzduchotěsné a parotěsné ošetření stavebních prostupů a průchodů potrubí, různého vedení nebo nosníků přes parotěsné a vzduchotěsné membrány.

Provedení:

Barva: bílá

Balení: šířka 60 mm, návin 25 m

Skladovatelnost:

12 měsíců v neotevřeném původním obalu na chladném a suchém místě při teplotách +5°C až +25°C. Rel. vlhk. do 65%.

Vhodné povrchy:

Podklady: všechny běžné povrchy kromě PTFE a bitumenu

Stav povrchu: čistý, soudržný, suchý, bez prachu a mastnoty

Příprava povrchu: není nutná

Doporučujeme vždy provést test přilnavosti na daný podklad.



Pracovní postup:

Odlepte část ochranné fólie a přitiskněte **Soudatape Flex** na požadované místo, které má být utěsněno. Vyvarujte se aplikace se záhyby pásky, použijte raději s kratší, vzájemně se překrývající částí pásky. Ihned po nalepení pásky silně přitlačte po celém povrchu. Použijte přítlačný váleček, pokud je to možné.

Pracovní teplota: +5°C až +40°C

Oprava: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další údaje viz. etiketa výrobku.

Poznámky:

- nepoužívejte při teplotách nižších než -5°C
- nepoužívejte na zmrzlé povrchy nebo z kondenzované povrchy
- použitý tlak, nikoli doba trvání komprese určí maximální pevnost vazby